

Ergebnis: Fahrzeug Daten lesen

Datum : 14.11.2018 22:02:08
PC-Name : EL-WHEEL0
User-Name : Marco
Baureihe : E87
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY

Adr	Grobname	JobStatus	Status																	
XX	E87	OKAY	FGNR	:	PV10837															
XX	E87	OKAY	Klemme	:	15															
XX	E87	OKAY	I-Stufe Werk	:	E89X-05-03-510															
XX	E87	OKAY	I-Stufe HO	:	E89X-15-11-500															
XX	E87	OKAY	FA-Auftrag	:	0305 UG51															
XX	E87	OKAY	Produktionsdatum	:	20041013															
XX	E87	OKAY	KM-Stand Anzeige	:	323528															
XX	E87	OKAY	KM-Stand Absolut	:	323530															
XX	E87	OKAY	Tankinhalt	:	26.5 + 12.2 = 38.7 Liter															
XX	E87	OKAY	SA's	:	1CA	226	255	2CG	320	321	322	339	354	411						
XX	E87	OKAY	SA's	:	423	428	431	468	481	4AG	502	520	522	534						
XX	E87	OKAY	SA's	:	548	563	662	7RP	7RR	801	851	863	879							

Ergebnis: Infospeicher lesen

Datum : 14.11.2018 22:02:08
Baureihe : E87
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 8

Adr	Grobname	JobStatus	Status
00	JBBF	OKAY	Kein Eintrag
01	MRS	OKAY	Kein Eintrag
12	DME/DDE	OKAY	Kein Eintrag
17	EKP	OKAY	Kein Eintrag
40	CAS	OKAY	3 Einträge
56	FZD	OKAY	Kein Eintrag
63	MASK/CCC	OKAY	Kein Eintrag
72	FRM	OKAY	Kein Eintrag

Ergebnis: Infospeicher lesen Details

Datum : 14.11.2018 22:02:08
Baureihe : E87
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 3

Steuergerät	:	40	CAS - CAS - Car Access System 2 / 3
Job Status	:		OKAY
Fehlerort	:	39174	0x9906 - Fehler_TRSP_Kommunikation
Fehlersymptom	:	8	unplausibles Signal oder Wert
Readiness Flag	:	16	Testbedingungen erfuehlt
Fehler vorhanden	:	33	Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag	:	48	Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code	:	0	--
P-Code7	:	0	--
Häufigkeitszähler	:	2	
Logistikzähler	:	-1	
Fehlerarten	:	0	
1. Datensatz			
Umwelt Anzahl	:	0	
Umwelt Kilometer	:	323120	
2. Datensatz			
Umwelt Anzahl	:	0	
Umwelt Kilometer	:	323352	

Steuergerät : 40 CAS - CAS - Car Access System 2 / 3
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39434 0x9A0A - ASW_SPG_Info_Fehler
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readiness Flag : 16 Testbedingungen erfuehlt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 323120

Steuergerät : 40 CAS - CAS - Car Access System 2 / 3
Job Status : OKAY
Fehlerort : 39179 0x990B - TRSP_Cryptodaten_Fehler
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readiness Flag : 16 Testbedingungen erfuehlt
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 10
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 323128
2. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 323432